



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

## CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MARÇO E ABRIL/2023

**Processo nº:** 97/2022

**OSC parceira:** Centro de Ação S. N. Sra. D'Aparecida

**Endereço:** Rua 24, n.º 330, Centro – Guaíra/SP

**Telefone:** (17) 3331-4827

**Site:** www.casnsa.com

**Objeto:** Reforma e manutenção da estrutura física

**Valor do Repasse (Pactuado):** R\$ 160.000,00

**Vigência:** 13/10/2022 a 12/06/2023

**Termo de Fomento n.º:** 03/2022

**CNPJ:** 48.447.502/0001-91

**CEP:** 14790-000

**E-mail:** casnsa@gmail.com

**Data da fundação:** 19/07/1938

**Valor Repassado:** R\$ 160.000,00

**Data da Assinatura:** 13/10/2022

#### Comissão de monitoramento e avaliação/Decreto:

Decreto nº 6513, de 25/10/2022: Vitor Henrique Passolongo de Souza, Gracia Regina dos Santos Casado de Lima e Clovis Takeshi Nomura

**Técnico Responsável:** Carla da Silva Peres Silvério

#### Finalidades Estatutárias:

ARTIGO 2º - A Associação, constituída por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, presta serviços gratuitos e permanentes, sem qualquer cunho político ou partidário e tem por finalidade:

(I) promover o ser humano em todas as suas dimensões, protegendo-o na velhice, sem discriminação de qualquer natureza;

(II) desenvolver trabalho social, de modo a auxiliar os usuários e melhorar a qualidade de vida destes, assistindo-os, defendendo-os, organizando-os e distribuindo-lhes benefícios alcançados junto aos órgãos municipais, estaduais, federais e iniciativa privada;

(III) promover a assistência aos usuários que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivencia de situações de violência e negligencia, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, portadores ou não de deficiências; na forma dos direitos sociais constitucionais, por meio de ações de prevenção, reabilitação, valorização, promoção, proteção, inclusão e integração social, garantindo-lhes os seus direitos de cidadania;

(IV) estimular o usuário ao convívio familiar, grupal e social, proporcionando-lhes participação e convivência comunitária;

(V) promover aos usuários atividades e ou projetos culturais e de meio ambiente;

(VI) promover por todos os meios práticos de cultura física o desporto em geral;



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

## CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

(VII) oferecer o serviço de Residência Inclusiva, que é constituído como uma unidade de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de auto sustentabilidade ou de retaguarda familiar, em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais.

### EXECUÇÃO FÍSICA/OBJETO

#### OBJETIVO GERAL

Realizar reforma e manutenção da estrutura física do Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida.

#### 6. OBJETIVO ESPECÍFICO

- ✓ Reformar os banheiros de uso dos idosos;
- ✓ Reformar parcial da ala de quartos femininos;
- ✓ Garantir a manutenção das instalações e estrutura física.

#### Benefícios físicos

- Troca de pisos, revestimentos e louças;
- Troca de barras de apoio devido à corrosão e ferrugem;
- Troca de portais corroídos;
- Reforma de paredes;

#### Benefícios aos idosos

- Ambiente físico seguro e salubre;
- Maior conforto e ambiência acolhedora;
- Redução de riscos e acidentes com os idosos;

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

No mês de março a obra começou tomar forma, iniciou o processo de assentamento dos pisos e revestimentos do banheiro feminino, como também as adequações nas instalações elétricas, como pontos de energia para iluminação e chuveiros.

No mês de abril aconteceu a finalização da colocação dos revestimentos para piso e paredes, como também da colocação dos basculantes e moldura em gesso.

Neste mês também iniciou a obra no banheiro de uso masculino. Para viabilizar a liberação deste banheiro a OSC precisou reorganizar os horários de banho ao longo do dia como também a disposição de outros banheiros menores para uso feminino e masculino.



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

## CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.  
Fundado em 19/07/1938

### DIFICULDADES ENCONTRADAS

Encontrar piso compatível com as necessidades da OSC na cidade de Guaíra;  
Maior engajamento da empresa na execução da obra;  
Realizar obra de grande porta numa ILPI;

### BENEFÍCIOS ALCANÇADOS (RESULTADOS)

Ainda não se vê resultados.

### AVALIAR OS RESULTADOS ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS; OS IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS; O GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO.

A obra ainda está em andamento, porém um fator de satisfação importante é o contentamento das idosas em saber que o banheiro está sendo reformado.

### INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

A OSC realizou captação de recursos via Fundo Municipal do Idoso e teve como parceiro nesse investimento social a empresa Usina Colorado.

### COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO OBJETO

Não houve no período

### TRANSPARÊNCIA

As informações sobre a proposta foram inseridas no site da OSC.

Guaíra/SP, 09 de maio de 2023.

**Carla da Silva Peres Silvério**

Gerente Executiva

**Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida**

**Julio Rodrigues Ferreira Junior**

Presidente

**Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida**



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.  
Fundado em 19/07/1938

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (2ª MEDIÇÃO)

Objeto:	<b>Evolução da obra relativa</b>
Solicitante:	<b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA</b>
Endereço:	<b>Rua 24, N.º 330 - Bairro: Centro - Guaíra/SP.</b>
CNPJ:	<b>48.447.502/0001-91</b>
Telefone:	<b>(17) 3331-6231</b>
Presidente:	<b>Julio Rodrigues Ferreira Júnior</b>
CPF:	<b>100.705.818 / 86</b>
Telefone:	<b>(17) 3331-3315</b>
Local:	<b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA – GUAÍRA / SP.</b>
Data / Hora	<b>02/02/23 – 11:13 horas</b>
Data / Hora	<b>13/03/23 – 10:35 horas</b>
Data / Hora	<b>31/03/23 – 10:54 horas</b>
Data / Hora	<b>20/04/23 – 9:00 horas</b>

### A- APRESENTAÇÃO

Este relatório fotográfico tem a finalidade de apresentar os locais onde estão sendo executados os serviços relativos à obra de reforma parcial do prédio sede do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - Guaíra/SP, mais precisamente os sanitários masculino e feminino.

Esses ambientes estão sendo fotografados gradativamente, em conformidade com as respectivas medições a serem realizadas e as fotos apresentadas abaixo se referem à **segunda medição**.

O equipamento utilizado no trabalho de inspeção visual e fotografia foi o aparelho celular.

### B - DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES FOTOGRAFADOS

**1 – Sanitário e banheiro masculino (Lado esquerdo do prédio).**  
Ainda não sofreu execução de serviços até o presente momento.

**2 – Sanitário e banheiro feminino (Lado direito do prédio).**  
Sofreu execução de serviços tipo: reposicionamento das instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; concretagem do contrapiso; assentamento do piso cerâmico; assentamento dos revestimentos das paredes; instalação das esquadrias metálicas (alumínio); fixação das divisórias de granito.





1 – Vista do banheiro feminino com a instalação sanitária já executada.

2 – Vista do banheiro feminino com o contrapiso já concretado.




3 – Vista do sanitário feminino com a instalação sanitária já executada.

4 – Vista do sanitário feminino com o contrapiso já concretado.




5 – Vista da passagem que liga o corredor da ala dos dormitórios aos sanitários e banheiros femininos.

6 – Vista geral mostrando as paredes já preparadas para receberem os revestimentos.




7 – Vista do banheiro feminino com o piso já assentado.


8 – Vista do banheiro feminino com as instalações já feitas.




9 – Vista do sanitário feminino com as instalações já feitas.



10 – Vista do sanitário feminino com o piso já assentado.



11 – Vista geral mostrando os pisos já assentados no sanitário e no banheiro.




12 – Vista do banheiro feminino com o piso já assentado e as paredes preparadas para o revestimento.



13 – Vista do banheiro feminino com o revestimento da parede já assentado..



14 – Vista do banheiro feminino com o revestimento da parede já assentado..




15 – Vista do banheiro feminino com as janelas já instaladas.




16 – Vista do banheiro feminino com as janelas já instaladas.






17 – Vista do sanitário feminino com o revestimento da parede já assentado.





18 – Vista do sanitário feminino com o revestimento da parede já assentado.



19 – Vista do sanitário feminino com as janelas já assentadas.



20 – Vista do sanitário feminino com as janelas já assentadas.





21 – Caixa de inspeção já instalada.

22 – Caixa de inspeção já instalada.




23 – Vista do banheiro feminino com as divisórias de granito.

24 – Vista do banheiro feminino com as divisórias de granito.



25 – Vista do banheiro feminino com as divisórias de granito.

26 – Vista do banheiro feminino com o espaço dos lavatórios.



27 – Vista do acesso ao banheiro feminino.

28 – Vista do sanitário feminino com as divisórias de granito.




29 – Vista do sanitário feminino com as divisórias de granito.





30 – Vista do sanitário feminino com o espaço dos lavatórios.



31 – Vista do acesso ao sanitário feminino.



32 – Reentrância para abertura de porta de acesso aos banheiros e sanitários.



33 – Reentrância para abertura de porta de acesso aos banheiros e sanitários.

34 – Acesso que liga os dormitórios da ala feminina aos banheiros e sanitários. Ao fundo a despensa que divide ambos.



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida*

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.  
Fundado em 19/07/1938

### **C - CONCLUSÃO:**

É desnecessário ressaltar a importância do trabalho social que essa entidade desenvolve junto à população local. Portanto torna-se fundamental a manutenção do prédio em condições satisfatórias para que ela possa continuar dando atendimento de qualidade aos idosos que abriga.

Com base nas condições demonstradas acima, conclui-se que os recursos pleiteados para objetivar a implantação do projeto de reforma dos sanitários e banheiros da referida entidade estão de grande valia. Como se pode ver através desse relatório todos os equipamentos dos banheiros e sanitários estão sendo adequados na medida do possível às normas da ABNT. Nunca é demais reafirmar que a manutenção do prédio em condições satisfatórias de higiene e atendendo às normas de segurança e acessibilidade faz-se necessária para o bom desempenho das atividades ali praticadas.

Guaíra-SP 20/04/2023

Cientes:

  
\_\_\_\_\_  
**Júlio Rodrigues Ferreira Júnior**

CPF: 100.705.818 / 86

**Presidente**

**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N. SENHORA D'APARECIDA – GUAÍRA/SP.**

\_\_\_\_\_  
**Camilo Geraldo Garcia Prado**

CPF: 031.448.658-50

**Arquiteto – CAU – SP A6655 / 1**

\_\_\_\_\_  
**Sete Diamantes - ME**

CNPJ: 36.544.916/0001-50

**Alessandro Altivo da Silva**

**Eng. Civil – CREA – SP 5061767199**